

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.01.18	1050118DW-1	A101前	-	<1
105.01.18	1050118DW-2	A201前	-	<1
105.01.18	1050118DW-3	B100前	-	<1
105.01.18	1050118DW-4	B304前	-	<1
105.01.18	1050118DW-5	C202前	-	<1
105.01.18	1050118DW-6	C303前	-	<1
105.01.18	1050118DW-7	夜間部	-	<1
105.01.18	1050118DW-8	夜間部	-	<1
105.01.18	1050118DW-9	D102前	-	<1
105.01.18	1050118DW-10	D202前	-	<1
105.01.18	1050118DW-11	J102旁	-	<1
105.01.18	1050118DW-12	J202旁	-	<1
105.01.18	1050118DW-13	J402旁	-	<1
105.01.18	1050118DW-14	P301	-	<1
105.01.18	1050118DW-15	P501	-	<1

檢驗室主管： 翁維林

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.01.18	1050118DW-16	S館科大樓1F東北	—	<1
105.01.18	1050118DW-17	S館科大樓1F西北	—	<1
105.01.18	1050118DW-18	S館科大樓2F西北	—	<1
105.01.18	1050118DW-19	S館科大樓2F東南	—	<1
105.01.18	1050118DW-20	S館科大樓3F西南	—	<1
105.01.18	1050118DW-21	S館科大樓3F東南	—	<1
105.01.18	1050118DW-22	S館科大樓3F西北	—	<1
105.01.18	1050118DW-23	S館科大樓4F西北	—	<1
105.01.18	1050118DW-24	S館科大樓4F東南	—	<1
105.01.18	1050118DW-25	S館科大樓4F東北	—	<1
105.01.18	1050118DW-26	S館科大樓5F東北	—	<1
105.01.18	1050118DW-27	S館科大樓5F東南	—	<1
105.01.18	1050118DW-28	S館科大樓5F西北	—	<1
105.01.18	1050118DW-29	S館科大樓6F西南	—	<1
105.01.18	1050118DW-30	S館科大樓6F東南	—	<1

檢驗室主管： 傅維斌

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.01.18	1050118DW-31	S館科大樓7F東北	-	<1
105.01.18	1050118DW-32	三舍、五舍BF交誼廳	-	<1
105.01.18	1050118DW-33	三舍、五舍1F交誼廳	-	<1
105.01.18	1050118DW-34	三舍、五舍2F東邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-35	三舍、五舍2F西邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-36	三舍、五舍3F東邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-37	三舍、五舍3F西邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-38	三舍、五舍4F東邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-39	三舍、五舍4F西邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-40	三舍、五舍5F東邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-41	三舍、五舍5F西邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-42	三舍、五舍6F東邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-43	三舍、五舍6F西邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-44	三舍、五舍7F東邊	-	<1
105.01.18	1050118DW-45	三舍、五舍7F西邊	-	<1

檢驗室主管： 傅雅如

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.01.18	1050118DW-46	Z1-西淮館	-	<1
105.01.18	1050118DW-47	Z2-園藝工寮	-	<1
以下空白				

檢驗室主管： 