

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 樣品編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|--------------------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 105.10.19 | 1051019DW-1 | 第六宿舍5樓男(H6-3) | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-2 | T棟教學研究大樓5F樓梯間(靠男廁) | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-3 | 第二宿舍3F | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-4 | 第一宿舍地下室 H1-1 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-5 | 第一宿舍1樓玄關 H1-2 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-6 | 第一宿舍1樓玄關 H1-3 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-7 | 第一宿舍2樓玄關 H1-4 | - | 1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-8 | 第一宿舍2樓玄關 H1-5 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-9 | 第一宿舍3樓玄關 H1-6 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-10 | 第一宿舍3樓玄關 H1-7 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-11 | 第一宿舍4樓玄關 H1-8 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-12 | 第一宿舍4樓玄關 H1-9 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-13 | 第一宿舍5樓玄關 H1-10 | - | 1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-14 | 第一宿舍5樓玄關 H1-11 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-15 | 第六宿舍1樓餐廳 H1-12 | - | <1 |

檢驗室主管： 廖聖陽

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 樣品編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|----------------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 105.10.19 | 1051019DW-16 | 第一宿舍3樓男內 H6-23 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-17 | 第六宿舍3樓男外 H6-24 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-18 | 第六宿舍4樓男內 H6-25 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-19 | 第六宿舍4樓男 H6-12 | - | 4 |
| 105.10.19 | 1051019DW-20 | 第六宿舍1樓 H6-27 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-21 | 第六宿舍4樓男 H6-28 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-22 | 第六宿舍5樓男 H6-29 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-23 | 第六宿舍6樓男 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-24 | 第六宿舍7樓男 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-25 | 第六宿舍8樓男 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-26 | 第六宿舍9樓男 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-27 | 第六宿舍10樓男 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-28 | 第六宿舍11樓男 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-29 | 第六宿舍12樓男 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-30 | 第六宿舍13樓男 | - | <1 |

檢驗室主管：吳建偉

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 樣品編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|----------------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 105.10.19 | 1051019DW-31 | 第六宿舍4樓女 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-32 | 第六宿舍5樓女 | - | 4 |
| 105.10.19 | 1051019DW-33 | 第六宿舍6樓女 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-34 | 第六宿舍7樓女 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-35 | 第六宿舍8樓女 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-36 | 第六宿舍9樓女 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-37 | 第六宿舍10樓女 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-38 | 第六宿舍11樓女 | - | 2 |
| 105.10.19 | 1051019DW-39 | 第六宿舍12樓女 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-40 | 第六宿舍13樓女 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-41 | 第六宿舍4F 男(H6-2) | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-42 | W棟4樓 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-43 | W棟5樓 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-44 | W棟6樓 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-45 | W棟7樓 | - | <1 |

檢驗室主管：廖建強

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 樣品編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|-------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 105.10.19 | 1051019DW-46 | 8樓 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-47 | 9樓 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-48 | 10樓 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-49 | 1樓咖啡店 | - | <1 |
| 105.10.19 | 1051019DW-50 | 2樓美食街 | - | <1 |
| 以下空白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

檢驗室主管： 廖志明