

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 樣品編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|--------------------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 106.01.18 | 1060118DW-16 | 第六宿舍-12樓女 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-17 | 第六宿舍-13樓女 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-18 | 第六宿舍-3樓女外 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-19 | W-2樓(哺乳室) | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-20 | T棟教學研究大樓4樓樓梯間(靠男廁) | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-21 | 第一宿舍-地下室 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-22 | 第一宿舍-1樓玄關H1-2 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-23 | 第一宿舍-1樓玄關H1-3 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-24 | 第一宿舍-2樓玄關H1-4 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-25 | 第一宿舍-2樓玄關H1-5 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-26 | 第一宿舍-3樓玄關H1-6 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-27 | 第一宿舍-3樓玄關H1-7 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-28 | 第一宿舍-4樓玄關H1-9 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-29 | 第一宿舍-4樓玄關H1-10 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-30 | 第一宿舍-5樓玄關H1-11 | - | <1 |

與正本相符
賴瑞良

檢驗室主管：[Signature]

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 樣品編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|----------------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 106.01.18 | 1060118DW-31 | 第一宿舍-5樓玄關H1-12 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-32 | 電機館(一)第一宿舍101前 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-33 | 電機館(一)第一宿舍201前 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-34 | B-電機館B100前 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-35 | B-電機館B304前 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-36 | C202前-C1 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-37 | C303C2 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-38 | 夜間部C4 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-39 | 夜間部C5 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-40 | D工管館-D102前 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-41 | D工管館-202前 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-42 | J電子管-J102旁 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-43 | J電子管-J202旁 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-44 | J電子管-J402旁 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-46 | P工館電子P501 | - | <1 |

與正本相符
韓瑞良

檢驗室主管：[Signature]

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

| 採檢日期 | 樣品編號 | 採樣地點 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
|-----------|--------------|----------|-------|----------------------|
| | | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) |
| 106.01.18 | 1060118DW-47 | S館大樓1F東北 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-48 | S館大樓1F西北 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-49 | S館大樓2F西北 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-50 | S館大樓2F東南 | - | <1 |
| 106.01.18 | 1060118DW-52 | S館大樓3F東南 | - | <1 |
| 以下空白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

與正本相符
賴瑞良

檢驗室主管：[Handwritten Signature]